


## Multimetr Fluke 45

### Popis

Fluke 45 je číslicový multimetr s dvěma displeji. Umnožuje měřit stejnosměrné napětí a proud, pravou efektivní hodnotu střídavého napětí a proudu, odpor a kmitočet. Dále jím lze zvukovou indikací kontrolovat vodivá spojení v obvodech a funkčnost a polaritu PN přechodů. Volba měřícího rozsahu je automatická i manuální. Měřenou hodnotu lze zobrazit v decibellové míře, přičemž je pro výpočet možné zvolit vztažnou impedanci. Lze také zaznamenávat maximální a minimální hodnotu měřené veličiny. Přístroj umožňuje měřit dvě veličiny zároveň. Druhá měřená veličina se zobrazuje na vedlejším displeji. Aktivace měření na druhém displeji se provede stisknutím tlačítka (7) a poté stisknutím tlačítka měření požadované veličiny (2). Přístroj je vybaven sériovým rozhraním RS-232 a rozhraním GPIB, je tak možno ho zapojit do měřícího systému nebo ho ovládat z počítače.



1. Síťový vypínač
2. Tlačítka volby měřené veličiny
3. Automatická volba rozsahu
4. Tlačítka pro ruční volbu rozsahu
5. Tlačítko pro volbu rychlosti měření
6. Tlačítko pro podržení změřené hodnoty na displeji přístroje
7. Aktivace druhé funkce tlačítek
8. Tlačítka pro volbu zobrazení maximální/minimální hodnoty měřené veličiny a pro zobrazení v dBm
9. Aktivace relativního módu měření – zobrazení rozdílu mezi aktuální hodnotou a hodnotou zobrazenou před aktivací funkce
10. Zemní zdířka
11. Zdířka pro měření napětí, odporu, frekvence, PN přechodu, vodivého spojení
12. Zdířka pro měření proudu do 100 mA/do 10 A
13. Displej přístroje

## Technické údaje

### Měření stejnosměrného napětí

vstupní odpor: 10 M $\Omega$  // 100 pF  
přesnost: 0,02 %

### Měření střídavého napětí

vstupní odpor: 10 M $\Omega$  // 100 pF  
přesnost:

20 – 50 Hz	1 %
50 – 10 kHz	0,2 %
10 – 20 kHz	0,5 %
20 – 50 kHz	2 %
50 – 100 kHz	5 %

### Měření stejnosměrného proudu

přesnost:

10 mA	0,05 %
30 mA	0,05 %
100 mA	0,05 %
10 A	0,2 %

### Měření střídavého proudu

přesnost:

do 100 mA

20 – 50 Hz	2 %
50 Hz – 10 kHz	0,5 %
10 – 20 kHz	2 %

rozsah 0,5 – 1 A

20 – 50 Hz	2 %
50 Hz - 2 kHz	1 %

rozsah 1 - 10 A

20 - 50 Hz	2 %
50 Hz - 2 kHz	1 %

### Měření kmitočtu

rozsah: 5 Hz – 1 MHz pro napětí  
5 Hz – 20 kHz pro proudovou zdířku 100 mA  
45 Hz – 2 kHz pro proudovou zdířku 10 A  
přesnost: 0,05 %